



Fig. 10 Girbaden - Fenêtre des communs avant consolidation
(Photo Françoise SIEFFERT)




Fig. 11 Girbaden - Fenêtre des communs après consolidation
(Photo Françoise SIEFFERT)



Fig. 12 Girbaden - Vue d'ensemble des communs après consolidation des murs (Photo Dominique Willems)

CHÂTEAU DE GRAND-GEROLDSECK (Commune de Haegen, Bas-Rhin)

Consolidation du mur sud du bâtiment B14

Ce bâtiment, qui s'appuyait à l'origine contre la façade sud du *palas*, est dans un état de conservation préoccupant. En effet, son mur sud percé à l'origine de deux fenêtres menace depuis quelques années de s'écrouler (fig. 13). Sa partie centrale, fissurée et creuse qui était particulièrement menacée, a été démontée puis remaçonnée (fig. 14).

Consolidation de l'escalier d'accès à la salle d'apparat du *palas*

Le bâtiment B14 est flanqué sur les côtés est et ouest de structures qui n'ont fait l'objet jusqu'à présent d'aucune considération de la part des chercheurs, les diffé-

rentes études du site ne les mentionnant pas. Un plan peu connu du château réalisé par Charles Winkler en 1876 les représente sous forme d'escalier. Pour en avoir la confirmation, il a été décidé de débroussailler et de nettoyer la structure située à l'est, c'est-à-dire la plus proche de l'escalier donnant accès à la cave du *palas*. Cette opération a permis de confirmer la présence des vestiges d'un escalier monumental de 1,56 m de largeur dont les marches sont inégalement conservées (fig. 15). Le mur de soutènement droit, effondré en son milieu, a nécessité un remontage des assises, opération qui a été réalisée en 2017 (fig. 16).

Cet escalier, perpendiculaire au mur de façade sud du *palas*, permettait à l'origine d'accéder par l'intermédiaire d'un pont ou d'une passerelle, à une tribune couvrant l'escalier de la cave et à partir de laquelle l'on pouvait pénétrer dans la salle d'apparat. Le second escalier, parallèle au premier et qui aboutit à l'extrémité ouest du mur de façade n'a pas encore été étudié.





Fig. 13 et 14 Grand-Geroldseck - Mur sud du bâtiment B14 avant et après consolidation (*Photos Bernard Haegel*)

Fig. 15 Grand-Geroldseck - Les vestiges de l'escalier d'accès à la salle d'apparat du palas avant consolidation
(*Photo Bernard Haegel*)



Fig. 16 Grand-Geroldseck - Les vestiges de l'escalier d'accès à la salle d'apparat du palas après consolidation
(*Photo Bernard Haegel*)



Remontage du mur d'enceinte nord-est

Engagé il y trois ans, le remontage du mur d'enceinte situé au nord-est du site, à l'avant de la porte dite « romane », s'est poursuivi en 2017 par la pose de blocs à bossage mis au jour en contrebas du mur, à l'occasion

de la fouille du couloir extérieur. Le mur présente à 7,50 m de la porte un léger angle dont le chaînage est composé en alternance de blocs d'angle à bossage et de blocs jointifs. L'intégralité des blocs d'angles remis en place provient des déblais de la destruction du mur qui couvrent la rampe d'accès (fig. 17).