

Château du Grand Géroldseck

Restauration du dispositif d'entrée et de la zone adjacente

Attachement figuré n°3 : parties courantes A, B, R : brèche haute

Intervention sur les maçonneries en place

Pos. 83 Dépose de maçonneries désorganisées



Photos annotée n°1 et 2




Photo n°3 avant travaux



Pos. 84 et 87 – Reprise de maçonnerie désorganisée ou pose de maçonnerie en complément



Après travaux – Photo annotée n°4

Et Pos. 92 – Nettoyage par brossage et émoussage – Pos. 93 - Rejointoiement



Photo annotée n°5

Et Pos. 90 et 91 – Rocaillage et façon d'arrachement



Photo annotée n°6




Photo annotée n°7



Photo annotée n°8